
赫兹电力 HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER

4R4D4








SF6 Leak Detector





HERTZ POWER



请确认当前操作：
是否格删除当前记录!
确 认
返 回
时间：2014-08-08 08:08:08 90%



数据删除成功!


请确认当前操作：
是否格式化硬盘？这样您将
删除设备所有历史数据!
08:08:08 90%


正在格式化!
确 认
格式化成功!


请确认当前要保存的数据:
SF6含 量： 16.0 PPM
湿 度： 57.6 %
确认保存
继续测量
打印数据
2014-08-08 08:08:18
90%



数据保存成功!
确 认


使用注意事项
系统帮助


请输入操作密码：
1 ★ ★ 2
3 ★ ★ 4
5 ★ ★ 6
确 认
返 回


抽气三分钟。
2、关闭气泵。
3、点击校准零点按钮。
校准零点
OK
零点： 0.0
偏差： 0.2%
Vdc： 1002
时间： 2012-12-24 08:08:18
90%
系统帮助
系统标定
显示设
设置时


亮度：
→5 级
待机时间：
30 分钟
语言选择：
中 文
+ OK −
系统帮助
系统标定
08-08 08:08:08
90%
返回测量



赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER